



WWW.DASHBOARD.BE

EPC Lannoy
Driewegenstraat 9a
<http://www.autodashboard.be>

GSM: 0475-55.97.15.
8830 Hooglede-Gits
hhpbvba@gmail.com


Land Rover



Réparations Land Rover:


Réparation Bosch Pompe à injection Rover 25-45-220-420

Pompe à mazout/diesel PSG5 (EDU de VP44) Rover 25-45-220-420 (1995-2005) également appliqué dans Audi A4-A6-A8, Ford Focus, Mondeo, Fiesta en Transit Opel Corsa, Astra, Zafira, Vectra, Omega, Sintra, Meriva, Signum, Frontier (1997-2005), Skoda Superb 2.5D (2001-2003), SAAB 9-3 / 9-5 (1998-2005) Rover 25-45-220-420 (1995-2005) Nissan Almera, Frontier en Patrol (= >2000).



Réparation boîtier sièges/rétroviseurs Range Rover

Boîtier RANGE ROVER POWER SEAT & MIRROR ECU CONTROL MODULE en panne (PRC9864)





WWW.DASHBOARD.BE


EPC Lannoy
Driewegenstraat 9a
<http://www.autodashboard.be>

GSM: 0475-55.97.15.
8830 Hooglede-Gits
[hhpbvba@gmail.com](mailto:hpbvba@gmail.com)

Land Rover



Réparation Pixels Compteur Land Rover écran/afficheur
LCD manque des pixels / segments disparus



Land Rover Defender

Réparation compteur Landrover Defender tableau de Bord: No compteur YAC502790 en panne, moteur nr démarre plus





WWW.DASHBOARD.BE

EPC Lannoy
Driewegenstraat 9a
<http://www.autodashboard.be>

GSM: 0475-55.97.15.
8830 Hooglede-Gits
[hhpbvba@gmail.com](mailto:hpbvba@gmail.com)

Land Rover



Tableau de bord Land Rover Discovery Sport herstel instrument
Réparation compteur Land Rover Discovery Sport tableau de bord No: YAC502460,
8H2210849DA .

